

Załącznik nr 1 – Wykaz maszyn rolniczych i samochodów osobowych przeznaczonych do przetargu i ich stan techniczny

LP.	Oznaczenie Przedmiotu	Stan techniczny, dane techniczne	Rok produkcji	Cena Wywoławcza netto	Kwota wadium	Kwota postąpienia
1.	Sieczkarnia CLAAS JAGUAR 840 wraz z podbieraczem do zbioru traw PU 300	Stan techniczny – zły, do wymiany bęben oraz noże tnące, widoczne zużycie ogumienia, ważne OC	1998	88.000,00	8.800,00	880,00
2.	Ciągnik FENDT FAVORIT 926 CRA F830	Stan techniczny – uszkodzony przedni most, brak wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, zużycie ogumienia przód i tył 30%, brak przeglądu, ważne OC	2001	68.000,00	6.800,00	680,00
3.	Ciągnik NEW Holland TL 90 CRA F287	Stan techniczny – uszkodzona pompa paliwa, uszkodzony rewers skrzyni biegów, uszkodzone uszczelnienie między skrzynią a silnikiem, ważne OC, przegląd do 26.06.2027 r.	2001	43.200,00	4.320,00	440,00
4.	Ciągnik NEW HOLLAND 7056 CRA F783	Stan techniczny – niesprawny, uszkodzony wspornik oraz układ chłodzenia, brak przeglądu, ważne OC	2002	12.000,00	1.200,00	120,00
5.	Ciągnik Ursus 1212	Stan techniczny – niesprawny uszkodzony silnik, posiada ważne OC, brak przeglądu	1983	7.200,00	720,00	80,00
6.	Przyczepa HL 6011 CRA 09LW	Stan techniczny – Korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia	1988	7.600,00	760,00	80,00
7.	Przyczepa SANOK D35 (niezarejestrowana)	Stan techniczny – dobry, znaczne zużycie ogumienia, widoczne znaki korozji, brak prawa do rejestracji	1980	2.320,00	232,00	30,00
8.	Przyczepa HL 6011 WLS 329R	Stan techniczny – korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, przegląd do 29.07.2027 r.	1986	7.600,00	760,00	80,00
9.	Przyczepa AUTOSAN D50 WLS 251R	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1974	5.600,00	560,00	60,00
10.	Przyczepa AUTOSAN D50 WLS 234R	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1974	5.600,00	560,00	60,00

11.	Przyczepa HL 6011 CRA 08LW	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1988	7.600,00	760,00	80,00
12.	Przyczepa HL 6011 WLS 345D	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1988	7.600,00	760,00	80,00
13.	Samochód osobowy PEUGEOT 206 SW CRA W025	Stan techniczny – zły, uszkodzony układ chłodzenia i układ paliwowy, zawieszenie do wymiany, ważne OC, brak przeglądu	2004	1.040,00	104,00	11,00
14.	Samochód osobowy FORD FOCUS CRA Y530	Stan techniczny – zgodny z wiekiem i rokiem produkcji, uszkodzona pompa paliwa, uszkodzone zawieszenie, wycieki oleju z silnika znaczna korozja elementów podwozia, ważne OC, brak przeglądu	2002	880,00	88,00	10,00
15.	Przyczepa Sanok D44 B CRA 07LR	Stan techniczny – dobry, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z normalnej eksploatacji	1980	4.400,00	440,00	44,00
16.	Samochód osobowy VW PASSAT B7 ALLTRACK CRA 99WK	Stan techniczny – dobry, brak uszkodzeń wgnieceń, oznak rdzy, wnętrze zadbane, ważne OC, przegląd do 17.06.2026 r.	2013	20.000,00	2.000,00	200,00
17.	Rozrzutnik obornika PRONAR HERKULES 262	Stan techniczny – dobry, widoczne znaki korozji, wycieki z układu hydraulicznego	2006	28.800,00	2.880,00	290,00
18.	Rozrzutnik Obornika PRONAR HERKULES 262	Stan techniczny – Niesprawny, wycieki z układu hydraulicznego, widoczne znaki korozji, uszkodzony przenośnik łańcuchowy i brak wałów napędzających	2006	16.800,00	1.680,00	170,00
19.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 1821	Stan techniczny – dobry, sprawny, gotowy do pracy, brak wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2016	20.000,00	2.000,00	200,00
20.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 1691	Stan techniczny - dobry, sprawny, gotowy do pracy, brak wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2016	20.000,00	2.000,00	200,00
21.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 501/14	Stan techniczny – dobry, brak wyraźnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2014	17.600,00	1.760,00	180,00

22.	Kosiarka Kuhn FC 813	Stan techniczny – zły, wymiana kompletna układu tnącego	2014	27.000,00	2.700,00	270,00
23.	Agregat Uprawowy UNIA KOMBI 5.6 5892013	Stan techniczny - dobry, widoczne znaki korozji, wymaga konserwacji, sprawny, ważne OC	2013	12.800,00	1.280,00	130,00
24.	Zgrabiarka KUHN MERGE MAXX 900	Stan techniczny – niesprawny uszkodzona środkowa taśma	2013	33.600,00	3.360,00	340,00
25.	Beczkwóz 6000L	Stan techniczny – wymaga napraw	-	8.000,00	800,00	80,00
26.	Włóka polowa łańcuchowa	Stan techniczny – zgodny z wiekiem i rokiem produkcji	2000	1.120,00	112,00	20,00
27.	Głębosz 5 łapowy	Stan techniczny – zgodny z wiekiem i rokiem produkcji, ważne OC	Lata 90	2.720,00	272,00	30,00
28.	Brona 7 - polowa	Stan techniczny - zgodny z wiekiem i rokiem produkcji, ważne OC	Lata 80	1.360,00	136,00	20,00
29.	Wózek podnośnikowy RAK3	Stan techniczny – zgodny z wiekiem i rokiem produkcji, skreślony z ewidencji UDT	1982	3.760,00	376,00	40,00
30.	Wóz Asenizacyjny Fortschritt HTS 100.27	Stan techniczny – niesprawny, brak jednego koła, korozja ramy stalowej, niesprawny kompresor, uszkodzenia powierzchni zbiornika	1986	7.200,00	720,00	72,00
31.	Kosiarka Kuhn FC 313 RF	Stan techniczny – liczne ogniska korozji, uszkodzenia, wycieki z układu hydraulicznego.	2014	9.600,00	960,00	96,00
32.	Kosiarko – Rozdrabniarka Kverneland FX 280	Stan techniczny – liczne ubytki powłoki lakierniczej z ogniskami korozji,	2001	8.000,00	800,00	80,00
33.	Paszowóz RMH VSL 12	Stan techniczny – zły, liczne wycieki, zadrapania, uszkodzenia, korozja	2013	21.000,00	2.100,00	210,00
34.	Paszowóz Mono Mav 5211	Stan techniczny – zły, maszyna jest niesprawna do kapitalnego remontu	2009	12.000,00	1.200,00	120,00
35.	Paszowóz RMH VSL 16	Stan techniczny – zły, maszyna niesprawna, wymiany wymaga akumulator, taśma transportująca, noże oraz ślimak mieszający	2008	13.000,00	1.300,00	130,00
36.	Pług zagonowy Kverneland BB 100	Stan techniczny – niesprawny, wymiany wymagają elementy robocze – lemiesz odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	8.800,00	880,00	88,00
37.	Pług zagonowy Kverneland BB 100	Stan techniczny – niesprawny – wymiany wymagają elementy robocze – lemiesz, odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	8.800,00	880,00	88,00
38.	Pług zagonowy Kverneland BB100	Stan techniczny - zgodny z wiekiem i rokiem produkcji,	Przełom 1990 - 2000	9.800,00	980,00	98,00
39.	Pług zagonowy Kverneland BE 115	Stan techniczny – niesprawny, wymiany wymagają lemiesz, odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	9.300,00	930,00	93,00

40.	Prasa Claas Rolland 240 nr fabryczny 74901190	Stan techniczny – uszkodzony walec ugniatający oraz brak pilota sterującego, ubytki powłoki lakierniczej i ogniska korozji	2005	16.100,00	1.610,00	161,00
41.	Prasa Claas Rolland 240 numer fabryczny 74900106	Stan techniczny – maszyna jest sprawna, ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji	2003	16.200,00	1.620,00	162,00
42.	Prasa Claas Rolland 240 numer fabryczny 74901674	Stan techniczny – ubytki powłoki lakierniczej i ogniska korozji, uszkodzony sterownik i brak pilota sterującego	2006	20.500,00	2.050,00	205,00
43.	Kosiarka dyskowa Kuhn GMD 600	Stan techniczny – niesprawna, wymiana dysków, układ hydrauliczny – liczne wycieki, liczne oznaki korozji	-	6.700,00	670,00	67,00
44.	Siewnik Kuhn Maxima 2TS	Stan techniczny - sprawny	2010	35.700,00	3.570,00	360,00
45.	Siewnik Accord Pneumatic DL	Stan techniczny – ponadnormatywne zużycie, maszyna niesprawna, do wymiany dyski, układ hydrauliczny, liczne wycieki, liczne ślady korozji	-	5.800,00	580,00	60,00
46.	Przyczepa HL 8011 CRA 41CH	Stan techniczny – korozja powierzchniowa, ogumienie w znacznym stopniu zużyte, uszkodzenia wynikające z normatywnej eksploatacji	1981	9.400,00	940,00	100,00
47.	Przyczepa HL 6011 WKT 6677	Stan techniczny – korozja powierzchniowa, ogumienie w znacznym stopniu zużyte, uszkodzenia wynikające z normatywnej eksploatacji	1979	7.200,00	720,00	80,00
48.	Packomaty Kverneland do pługów ze skrobakami	Stan techniczny – zły, liczne ślady korozji, uszkodzenia, wymiany wymagają pierścienie ugniatające	-	3.100,00	310,00	40,00
49.	Heder do zbioru kukurydzy	Stan techniczny – zły, ślady licznych napraw, spawane elementy konstrukcyjne, wymiany wymaga łańcuch wciągający masę, liczne ogniska korozji	2005	21.200,00	2.120,00	220,00
50.	Siewnik Amazone D8-45	Stan techniczny – zły, zużyta maszyna, brak talerzy wysiewających	-	7.400,00	740,00	80,00

porządziła:

Wesołowska

Wiceprezes Zarządu
Sławomir Jaskólski

Prezes Zarządu
Piotr Krygier